



- **TPK-01** gyöngyérzékelő  
(védőszerelvény nélkül, kb. 120 cm vezetékkel)  
Hőmérséklettartomány: -50 °C ~ 200 °C



- **TPK-01-40G** extra vékony érzékelő (0,079 mm)  
(védőszerelvény nélkül, kb. 120 cm vezetékkel)  
Hőmérséklettartomány: -50 °C ~ 180 °C



- **TPK-03** érzékelő általános felhasználásra (200 mm acél védőcső)  
Hőmérséklettartomány: -50 °C ~ 800 °C  
Nyél: 12 cm, Cső: 19,5 cm, Vezeték: 70 cm

Javasolt felhasználás: folyadék, granulátum, olaj, gumi, műanyag, húsok, gyümölcsök és hűtött ételek hőmérsékletének mérése.



- **TPK-03S** érzékelő általános felhasználásra (90 mm acél védőcső)  
Hőmérséklettartomány: -50 °C ~ 800 °C  
Nyél: 5,5 cm, Cső: 9,8 cm, Vezeték: 70 cm

Javasolt felhasználás: folyadék, granulátum, olaj, gumi, műanyag, húsok, gyümölcsök és hűtött ételek hőmérsékletének mérése.



- **TPK-04** gyors beállítású érzékelő  
Hőmérséklettartomány: -50 °C ~ 500 °C (felületi)  
Nyél: 12 cm, Cső: 19,5 cm, Vezeték: 70 cm

Javasolt felhasználás: felületek hőmérsékletének mérése.



- **TPK-04S** gyors beállású érzékelő

Hőmérséklettartomány:  $-50\text{ °C} \sim 500\text{ °C}$  (felületi)

Javasolt felhasználás: felületek hőmérsékletének mérése.



- **TPK-05** gyors beállású léghőmérséklet érzékelő

(perforált védőszerelvénnyel)

Hőmérséklettartomány:  $-50\text{ °C} \sim 600\text{ °C}$

Javasolt felhasználás: levegő, gázok, fagyasztók és kemencék hőmérsékletének mérése.



- **TPK-06** gyors beállású görgős hőmérséklet érzékelő

Hőmérséklettartomány:  $-50\text{ °C} \sim 250\text{ °C}$

Javasolt felhasználás: textil, papír valamint mozgó-, forgó felületek hőmérsékletének mérése.



- **TPK-07** gyors beállású mágneses hőmérséklet érzékelő

Hőmérséklettartomány:  $-50\text{ °C} \sim 250\text{ °C}$

Javasolt felhasználás: mágnesezhető felületek (motorok, transzformátorok, szárítók) hőmérsékletének mérése.

